



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 15/06/2020

Spett.le
JCOPLASTIC S.p.A.
Viale Spagna, Z.I.
84091 BATTIPAGLIA (SA)

Verbale n° **15003** Motore n° **5000015011** Matricola **N.UC1101/080317601**
Comm. n° **20200338** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG4280-4AA66-Z N.UC1101/080317601 B35 KW.75 G.1485 V.400/690 A.137/80
KW.75
Cuscinetto L.C.: 6317/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 31 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.
Collaudo servoventilazione: 400 Volt, 0.9 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>0.07</u>	<u>>1000</u>
FASE V	<u>0.07</u>	<u>>1000</u>
FASE W	<u>0.07</u>	<u>>1000</u>
Temperatura collaudo: <u>23.5°C</u>		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 20
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
1500 Volt
ESITO
OK

Firma Collaudatore