



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 15/06/2020

Spett.le
JCOPLASTIC S.p.A.
Viale Spagna, Z.I.
84091 BATTIPAGLIA (SA)

Verbale n° 15002 Motore n° 5000015009 Matricola N.264255/1997
Comm. n° 20200336 Specifiche: MOTORE 1PH7224-2NF03-0AA0 N.264255/1997 KW.100 G.1500 V.385 A.188 KG.650

KW.100

Cuscinetto L.C.: 6216/C4

Cuscinetto L.O.C.: 6216/C4

NOTE:

Collaudo a vuoto: 385 Volt, 72 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 2.2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1000
FASE V	0.3	>1000
FASE W	0.3	>1000
Temperatura collaudo: 22°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: ERN1387 2048 Imp.Giro
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500 Giri

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 1500

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI