



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/11/2020

Spett.le
INDINVEST LT S.r.l. con unico socio
S.P. NINFINA II KM.1,2
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15235 Motore n° 5000011245 Matricola 0435286VENTILATORE - B401011031 MOTORE
Comm. n° 20200708 Specifiche: VENTILATORE FERRARI KB711 P4A LG 200/2P B3 K LG0 N.0435286 ANNO 2004 CON
MOTORE ABB M2QA200L2A B3 N.B401011031 KW.30 G.2955 A32-64- IP5 PER KG.235
KW.30
Cuscinetto L.C.: 6312C/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6213/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 25 Ampere, 2970 Giri.
Valore di resistenza misurato sulla protezione termica: 273 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.2	>1999
FASE V	0.2	>1999
FASE W	0.2	>1999

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5
Lato Opp. Comando: 0.5
Giri/min.: 2970
Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 24	DBI: 24	DBI: 2970
	DBC: 4	DBC: 2	DBC: 2970
	DBM: 13	DBM: 12	DBM: 2970

SURGE TEST 1500 Volt ESITO OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI