

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it





Verbale di collaudo Motore C.A. Patrica, lì 27/08/2020

Spett.le MONDOREVIVE SPA VIA DEL BOSCO 28 21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 15137	Motore n° 500	0015112 <i>Ma</i> i	ricola N.1307/7378	6929-010	
Comm. n° 20200533	Specifiche: M		BA234CE1 N.1307/73	786929-010	KW.4 G.2900 A.7,8 V,400/460
	K	N.4			
		Cuscinetto L.C.:		Cuscinetto L.O.C.:	
NOTE: NB: Montato motore Collaudo a vuoto: 40		B5. Altezza albero 11. 2998 Giri.	2.		
	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω)	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.,0,22			1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V			_		Avv. Riparato:
FASE W					Avv. Revis.:
	Temperatura collaudo	:	_		Altro:
Nm Freno:		Encoder:			
Vihrazione mad	cchina (mm/sec)				
Lato Comando.	,				
	0.4	-			
Giri/min.:					
Grado Vibrazione:		_			
CUSCINETTO DBC/DBM 10/20	LATO COMANDO LATO OPF		ATO OPP. COMAND	0	GIRI/min
	DBI:		DBI:		DBI:
	DBC:		DBC:		DBC:
			DBM:		DBM:
SURGE TEST	ESITO				
2E+1000	ок				

Firma Collaudatore JACOPO QUATTROCIOCCHE

MOD 7C06 Pagina 1 di 1