



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 10/08/2020

Spett.le
MONDOPLASTICO SPA
VIA DEL BOSCO 28
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Verbale n° 15040 Motore n° 5000015098 Matricola
Comm. n° 20200501 Specifiche: TURBINA SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: 6209 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 10.7 Ampere, 2970 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.8	>1999
FASE V	0.8	>1999
FASE W	0.8	>1999

Temperatura collaudo: 25

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2970

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 23
DBC: 2
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2970
DBC: 2970
DBM: 2970

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI