



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 07/07/2020

Spett.le
NUOVA METALMECCANICA di CALIFRI CARMINE
VIA GALATEA, 127
00155 ROMA (RM)


Verbale n° **15017** Motore n° **5000014975** Matricola **N.EHD96344401010VDE0530**
Comm. n° **20200257** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5064-0AF71-1-Z N.EHD96344401010VDE0530 Nm.4,2 G.3000 V.375
A.60 CON FRENO V.24 W.16
Nm.4,2
Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	4.8	>1999
FASE V	4.8	>1999
FASE W	4.8	>1999
Temperatura collaudo: 24°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **4 a 3 Ampere**
Nm Freno: **14**

Resolver: _____
Encoder: **ROD350 500 Imp. Giro**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**
Lato Opp. Comando: **0.3**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **11**

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **12**

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI