



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 28/04/2020

Spett.le

OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI
PRECISIONE MECCANICA

VIA FONTANA, 5

84012 ANGRI

(SA)

Verbale n° 14973

Motore n° 5000014952

Matricola N.86/6/191

Comm. n° 20200207

Specifiche: MOTORE SERVOMAC MP150/6/742 N.86/6/191 G.2326 KW.6,37 Nm.26,19 V.200 A.253,4

KW.6,37

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6005 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
1		Indotto: >1999 Eccitazione: Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 6.5 Volt a 1000 Giri

Ripile: 0.2 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: 475

Q.tà spazzole: 6

Mis. spazzole: 6/8 x 16 x 30

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2460

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 2460

DBC: 2460

DBM: 2460

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
8	100	2		/1226
16.2	200	2.8		/2460

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
8	100	2		/1225
16.2	200	2.7		/2459

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI