



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 25/05/2020

Spett.le

OMPM s.r.l. OFFICINA MERIDIONALE DI
PRECISIONE MECCANICA

VIA FONTANA, 5

84012 ANGRI

(SA)

Verbale n° 14984

Motore n° 5000014995

Matricola N.88/6/470

Comm. n° 20200308

Specifiche: MOTORE SERVOMAC MT150/6/742 N.88/6/470 KW.6,37 G.2326 V.200 A.38,1

KW.6,37

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6005 2RS/C3

NOTE:

Il motore motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.8		Indotto: >1999 Eccitazione: _____ Armat.: >1000 Compound: _____ Compensazione: _____	1000	Ind.-Campi: _____ Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 7.1 Volt a 1000 Giri

Ripile: 0.3

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L57

Q.tà spazzole: 6 ASSIALI

Mis. spazzole: 8/6 x 16 x 30/33

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2545

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 5

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 2545

DBC: 2545

DBM: 2545

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
9.1	100	2.4		/1270
18.1	200	2.9		/2545

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
9.1	100	2.4		/1268
18.1	200	2.9		/2544

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
PAOLO BOCCIA