



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 17/01/2020

Spett.le

Pensuti Costruzioni S.r.l.

VIA DEL BABUINO, 72

00187 ROMA

(RM)

Verbale n° 14895

Motore n° 5000014887

Matricola N.T338569

Comm. n° 20200013

Specifiche: MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MQV184 N.T338569 G.1500 KW.147 V.500 A.215

KW.147

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.: RIV10FMI REGGISPINT

NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 1500 Giri, 69 Ampere.

NB:IL MOTORE VIENE RICONSEGNA TO SENZA OLIO NELLE BRONZINE. RIPRISTINARE IL LIVELLO DELL'OLIO PRIMA DI AVVIARE IL MOTORE.

INSIEME AL MOTORE VIENE CONSEGNA TO N°5 LITRI DI OLIO SHELL TELLUS S2 MX 68 DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DELL'OLIO DELLE BRONZINE.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.41	>1999
FASE V	0.41	>1999
FASE W	0.41	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

DBI: _____
DBC: _____
DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI