



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 13/05/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **14979** Motore n° **5000014968** Matricola **N.3G1P162801185**
Comm. n° **20200233** Specifiche: MOTORE ABB M3BP280SMB-2 N.3G1P162801185 KW.75 G.2978 V.400/690 A.130/75,3
COMPLETO DI POMPA KSB ETN150-125-200 GG AA11GC30750 N.01216137

KW.75

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 19 Ampere, 2999 Giri.

Il valore della resistenza della protezione termica è di 240 Ohm.

NB: I CUSCINETTI DEL MOTORE SONO STATI INGRASSATI CON GRASSO SHELL TIPO S3 V100 2.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	<u>0.039</u>	<u>>1000</u>	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	<u>0.039</u>	<u>>1000</u>		Avv. Riparato: _____
FASE W	<u>0.039</u>	<u>>1000</u>		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: <u>19.5°C</u>				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2999

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 26

DBI: 26

DBI: 2999

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2999

DBM: 12

DBM: 12

DBM: 2999

SURGE TEST

ESITO

1500 Volt

OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE