



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 11/05/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **14977** Motore n° **5000014966** Matricola **N.UC1608/183174102**
Comm. n° **20200234** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1CV3222A 1PC31062BA234AA3 N.UC1608/183174102 KW.45 G.2960
V.400/690 A.78/45 COMPLETO DI POMPA GRUNDFOS A98431437P216420001 N.NB80-
200/211 A-F2-A-BQQE
KW.45
Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 3000 Giri, 15 Ampere.
Il motore monta portazione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.1	>1000
FASE V	0.1	>1000
FASE W	0.1	>1000
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 13

DBI: 19
DBC: 5
DBM: 14

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE