



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 11/06/2020

Spett.le
PLASCO S.P.A.
VIA AREA SVILUPPO INDUSTRIALE PRIMA, 11
03012 ANAGNI (FR)

Verbale n° **14997** Motore n° **5000014990** Matricola **N.40351147-84**
Comm. n° **20200298** Specifiche: SOFFIANTE SOLARYS 112MB/2 N.40351147-84 KW.5,5 G.2850 V.230/400 A.20/11,6

KW.5,5

Cuscinetto L.C.: 6007 1RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE: Collaudo a vuoto: 400 Volt, 5.6 Ampere, 2910 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.9	>1999
FASE V	0.9	>1999
FASE W	0.9	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **2910**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **18**

DBI: **2910**

DBC: **5**

DBC: **2**

DBC: **2910**

DBM: **14**

DBM: **11**

DBM: **2910**

SURGE TEST
1500 Volt

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHÉ