



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 24/03/2020

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 14958

Motore n° 5000014936

Matricola N.8536153

Comm. n° 20200147

Specifiche: MOTORE ABB DMI225N N.8536153 G.2236 KW.336 V.440 A.828 Ve.310 Ae.10,8
COMPLETO DI VENTILATORE

KW.336

Cuscinetto L.C.: C2217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6214/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo ventilatore: 400 Volt, 3.9 Ampere.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	21.2	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.4 Volt a 1000 Giri

Ripile: 0.8 Volt

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (10+10) x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 2221

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 23

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2221

DBC: 2221

DBM: 2221

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
30,6	100	9	233	10.8/508
61	200	13.3	235	10.8/1009
135	440	17.6	236	10.8/2230

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
30.6	100	9	238	10.8/507
61	200	13.2	240	10.8/1010
135	440	17.7	242	10.8/2229

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI