



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 13/10/2020

Spett.le
Etex Building Performance S.p.a
Via Giacomo Leopardi 2
20123 Milano (MI)


Verbale n° **15221** Motore n° **5000015162** Matricola **N.1010137**
Comm. n° **20200660** Specifiche: MOTORE PERSKE KS 83.37-2D N.1010137 KW.15 G.4400/5870 A.28/30 V.380/380
HZ.75/100
KW.15
Cuscinetto L.C.: N°2 6208TN9/DBGA Cuscinetto L.O.C.: 6208 ZTN9/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 380 Volt, 14 Ampere, 4500 Giri, 75Hz.
Rotazione antioraria: 380 Volt, 14 Ampere, 4500 Giri, 75Hz
Valore di resistenza della protezione termica misurato: 159 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.16	>1999
FASE V	0.16	>1999
FASE W	0.16	>1999
Temperatura collaudo: 18°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
VOLT 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **4500**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **26**

DBI: **26**

DBI: **4500**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **4500**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **4500**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI