



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 02/07/2020

Spett.le
IRRITEC S.P.A.
VIA G. CONFORTO C.DA S. LUCIA
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Verbale n° **15016** Motore n° **5000015042** Matricola **180425099**
Comm. n° **20200395** Specifiche: MOTORE ABB DMP180-4B N.180425099 KW.100 G.2000 V.423 A.257 Ve.310 Ae.5,37
KG.365
KW.100
Cuscinetto L.C.: 6215 C3 Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS C3

NOTE:

Il motore monta come protezione termica PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	42,5	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: **FL57**
Q.tà spazzole: **8**
Mis. spazzole: **8+8X32X40**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: **2,5**

Lato Comando: **0,2**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **2000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **11**

DBI: **21**
DBC: **6**
DBM: **12**

DBI: **2000**
DBC: **2000**
DBM: **2000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3,1	240	5,3/555
	200	3,7	246	5,3/966
	400	4,8	256	5,3/2035

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3	242	5,3/553
	200	3,5	245	5,3/963
	400	4,6	253	5,3/2032

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
JACOPO QUATTROCIOCCHIE