



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li 05/08/2020

Spett.le
T.L.M. s.r.l.
VIA CUMA, 28
80132 NAPOLI
(NA)

Verbale n° **15035** Motore n° **5000015074** Matricola **568996/3532/11199**
Comm. n° **20200467** Specifiche: MOTORE ANSALDO GH180S N.568996/3532/11199 KW.99 G.2420 V.400 A.274 Ve.288,1
Ae.4,8 KG.395 COMPLETO DI INVERTER ANSWER SPDM600RGE INPUT V.500AC
OUTPUT V.520 DC

KW.99

Cuscinetto L.C.: NU214ETVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211/C3

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	44	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: 60.5 a 1000 Giri

Ripile: 1.2

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG332

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2440

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBC: 2

DBM: 13

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 14

DBI: 2440

DBC: 2440

DBM: 2440

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
36	100	3.1	210	4.8/600
73	200	4	212	4.8/1220
146.5	400	5,2	215	4.8/2440

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	3	218	4.8/599
	200	4	220	4.8/1220
	400	5.1	222	4.8/2439

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI