



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
Patrica, li 13/10/2020

Spett.le  
VIBAC S.p.A. AQUILA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° 15220 Motore n° 5000005483 Matricola 33655  
Comm. n° 20200672 Specifiche: MOTORE IN C.C. IEG D180L N.33655 KW.92 G.1950 V.460 A.217 Vecc.310 Aecc.3,85

KW.92

Cuscinetto L.C.: NU313ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

## NOTE:

Valore di resistenza misurato sulla protezione termica 114 Ohm.

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$                                                | MEGGER<br>VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1<br>MIN CEI-EN 60034-1:2000-10          |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0.4                             | 58                                 | Indotto: >1999<br>Eccitazione: 450<br>Armat.: 160<br>Compound:<br>Compensazione: | 1000           | Ind.-Campi: OK<br>Riparato: OK<br>Revisionato: OK<br>Collett.: OK |

Temperatura collaudo: 18°C

| PROVA TACKO                                                     | SPAZZOLE                                                                  | VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V: _____<br>Riple: _____<br>Nm Motore: _____<br>Nm Freno: _____ | Tipo Spazzola: L52P<br>Q.tà spazzole: 12<br>Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 38 | Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHI<br>Lato Comando: 0.4<br>Lato Opp. Comando: 0.4<br>Giri/min.: 2000 |

| CUSCINETTO SPM               | LATO COMANDO                 | LATO OPP. COMANDO                   | GIRI/min |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|
| DBI: 21<br>DBC: 4<br>DBM: 13 | DBI: 20<br>DBC: 2<br>DBM: 12 | DBI: 2000<br>DBC: 2000<br>DBM: 2000 |          |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                      | 100 | 4.4 | 225 | 3.85/437  |
|                                      | 200 | 5.5 | 226 | 3.85/873  |
|                                      | 460 | 6.2 | 228 | 3.85/2000 |
|                                      |     |     |     |           |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |           |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI   |
|                                          | 100 | 4.4 | 232 | 3.85/436  |
|                                          | 200 | 5.4 | 235 | 3.85/875  |
|                                          | 460 | 6.2 | 237 | 3.85/1998 |
|                                          |     |     |     |           |

SURGE TEST ESITO  
2E+1000 OK

Firma Collaudatore  
GIULIO IORIO