



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 21/08/2020

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° 15128 Motore n° 5000006191 Matricola EL290195501002
Comm. n° 20200453 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6082-8AF71-8BG3-Z N.EL290195501001EN60034 Nm.10,3 G.3000 V.240
Nm.10,3
Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.4	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.4	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.4	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 19°C				Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: **siemens V23401T2014B029**
Nm Freno: _____ Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI