



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 28/04/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° 15367 Motore n° 5000015346 Matricola N.A9006130
Comm. n° 20210264 Specifiche: MOTORE ELECTRO ADDA FC315M-6 N.A9006130 KW.160 G.988 V.400/690 A.299/173

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 68 Ampere, 998 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.5 Ampere. Valore di resistenza misurato 450 Ohm.

Il motore monta protezione termica del tipo N°2 sonde PT100 una su ogni sede cuscinetto + N°3 sonde PT100 sugli avvolgimenti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.024	>1000 Mohm
FASE V	0.024	>1000 Mohm
FASE W	0.024	>1000 Mohm
Temperatura collaudo 18.6		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 998

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 17

DBI: 998

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 998

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 998

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA