



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 11/02/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° 15291 Motore n° 5000014668 Matricola N256843-0544
Comm. n° 20210084 Specifiche: MOTORE FELM F3-315 LX4 N.N256843-0544 KW.220 G.1485 V.400/690 A.341/198

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319M/C3J20AA

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 56 Ampere, 1500 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.3 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo N° 3 PT100 + PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.015	>1000
FASE V	0.015	>1000
FASE W	0.015	>1000
Temperatura collaudo: 17°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: 6319/C3 _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3 _____

Lato Opp. Comando: 0.3 _____

Giri/min.: 1500 _____

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21 _____
DBC: 4 _____
DBM: 13 _____

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21 _____
DBC: 2 _____
DBM: 12 _____

GIRI/min

DBI: 1500 _____
DBC: 1500 _____
DBM: 1500 _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI