



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/02/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15294** Motore n° **5000013708** Matricola **HD09-FM-4320602**
Comm. n° **20210030** Specifiche: MOTORE FELM Y2VP315L2-4 N.HD09-FM-4320602 B3 KW.200 G.1485 V.400/690

KW.200

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 J20AA

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 40.8 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo N°3 PT100.
Collaudo scaldiglia: 230 Volt, 0.3 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.018	>1000
FASE V	0.018	>1000
FASE W	0.018	>1000
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **21**
DBC: **3**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI