



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/04/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15362** Motore n° **5000015207** Matricola **N.G90001697**
Comm. n° **20210265** Specifiche: MOTORE FIMET 1M-1 315MA 2 N.G90001697 KW.160 G.2975 V.690/400 A.154/265 PESO KG.1130
KW.160
Cuscinetto L.C.: 6317/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 30 Ampere, 3000 Giri.
Valore di resistenza della protezione termica misurato 303 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.015	>1000 Mohm
FASE V	0.015	>1000 Mohm
FASE W	0.015	>1000 Mohm
Temperatura collaudo 18°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **26**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **26**
DBC: **4**
DBM: **11**

GIRI/min
DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2E+1000
ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI