



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 10/02/2021

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° 15289 Motore n° 5000015272 Matricola
Comm. n° 20210085 Specifiche: MOTORE TECHTOP KW.200 G.1480

Cuscinetto L.C.: NU319E-XLM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 J20AA

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 46 Ampere, 1497 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100 + PTC.

Come da accordi telefonici con il vostro ufficio tecnico sugli avvolgimenti del motore sono state installate N°3 sonde PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.012	>1999
FASE V	0.012	>1999
FASE W	0.012	>1999
Temperatura collaudo: 14°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 1497

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1497
DBC: 1497
DBM: 1497

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI