



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 16/04/2021

Spett.le
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
VIA GENOVA, 31
12100 CUNEO (CN)

Verbale n° 15352 Motore n° 5000015340 Matricola N.M 100 765/4
Comm. n° 20210248 Specifiche: MOTORE TECNOMASIO QUNY 355 M2C N.M 100 765/4 KW.250 G.2970 V.380 A.425

KW.250

Cuscinetto L.C.: 6316/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 75 Ampere, 3000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.011	>1000	1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V	0.011	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.011	>1000		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo 25°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISI10816-3 MACCHIN

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 26

DBC: 3

DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 26

DBC: 5

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 3000

DBC: 3000

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI