



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 10/02/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **15288** Motore n° **5000015265** Matricola **N.141494-0001-2018-35339**
Comm. n° **20210065** Specifiche: MOTORE MENZEL MEBSSF 560-04-087 N.141494-0001-2018-35339 KW.1250 G.1490 V.6000 A.146
KW.1250
Cuscinetto L.C.: NU230EXLM1C3+6230MAC3 Cuscinetto L.O.C.: NU230EXLM1C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 11 Ampere, 1490 Giri.
Il motore monta N°12 Spazzole Tipo L107 (31.5 x 31.5 x 65).
Prova del rapporto di trasformazione: V.Statore V.Rotore
100 17.3
500 87
Il motore monta protezione termica del tipo N°6 PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.26 - Rot. 0.011	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.26 - Rot. 0.011	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.26 - Rot. 0.011	Stat.>1000 - Rot.>1000
Temperatura collaudo 13.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.6000 Rot.1100	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1490**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **23**
DBC: **3**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **23**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min
DBI: **1490**
DBC: **1490**
DBM: **1490**

SURGE TEST ESITO
Stat. 6000 Volt Rot. **OK**
1500 Volt

Firma Collaudatore
GIANNI MATTACOLA