



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 16/04/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15349
Comm. n° 20210244

Motore n° 5000015334

Matricola N.I35047701001/2012

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1RR5504-4JA60-Z N.I35047701001/2012 KW.1200 G.1484 V.6000 A.133

KW.1200

Cuscinetto L.C.: 6226M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226MJ20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 6.8 Ampere, 1493 Giri.

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 6.5 Ampere. Resistenza Ohmica misurata 34.4 Ohm.

Prova del rapporto di trasformazione: V_{stator} / V_{rotor} .

100 23.5
500 116.4

Il motore monta protezione termica del tipo N°2 Sonde PT100 una su ogni cuscinetto e N°6 Sonde PT100 Sugli avvolgimenti.

Il motore monta N°24 Spazzole Tp.L107 20 x 32 x 46 fornite dal cliente.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.27 - Rot.0.021	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.27 - Rot.0.021	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.27 - Rot.0.021	Stat.>1000 - Rot.>1000
Temperatura collaudo 18°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.
6000 Volt
Rot. 1500
Volt

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: OK

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.7

Giri/min.: 1493

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 22
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1493
DBC: 1493
DBM: 1493

SURGE TEST ESITO
Stat. 6000 Volt Rot. 2000 OK
Volt

Firma Collaudatore
ANGELO LISI