



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 03/05/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15379 Motore n° 5000015305 Matricola 340
Comm. n° 20210176 Specifiche: MOTORE MILLTEX AV100 ORDER 252/12 JOB N.340 Pn KW.7,7 G.2200 HZ.75 PESO KG.44

KW.7,7

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6207 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2200 Giri, 3 Ampere. Rotazione antioraria: 2200 Giri, 3 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

Collaudo encoder: alimentazione 24 Volt, uscite 22 Volt.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.6	>1999 Mohm	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.6	>1999 Mohm		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.6	>1999 Mohm		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 21°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **HENGSTLER RI64 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 18	DBI: 18	DBI: 2000
DBC: 3	DBC: 4	DBC: 4	DBC: 2000
DBM: 11	DBM: 12	DBM: 12	DBM: 2000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI