



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 28/04/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15363 Motore n° 5000015269 Matricola N.092105/0010H
Comm. n° 20210080 Specifiche: MOTORE VEM SPEH 225M 4 HW N.092105/0010H KW.45/39/34 V.220 A.149/131/117
G.1460/1465/1470 V.380 A.86,5/75,5/67,5 G.2200 - ROTORE V.330 A.84/73/64
KW.45/39/34
Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:

Collaudo Vuoto: 380 Volt, 37 Ampere, 1495 Giri.
Prova del rapporto di trasormazione: V_{stat} V_{rot}
100 85.7
380 328.4

NB: IL MOTORE VIENE RICONSEGNA TO SENZA SPAZZOLE!!!

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.067 - Rot.0.074	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.067 - Rot.0.074	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.067 - Rot.0.074	Stat.>1000 - Rot.>1000
Temperatura collaudo 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: OK

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1495

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 19
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 18
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min
DBI: 1495
DBC: 1495
DBM: 1495

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO