



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 26/03/2021

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° 15337 Motore n° 5000014701 Matricola 60520
Comm. n° 20210130 Specifiche: MOTORE SAVIGLIANO AT8000/L6 N.60520 G.993 KW.2200 V.1105 A.1200 Vr.5400/3100
Ar.275/178 PESO KG.12000

KW.2200

Cuscinetto L.C.: NU238ECMA/C3+6238M/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU238ECMA/C3

Collaudo a vuoto: 900 Volt, 28 Ampere, 996 Giri.

Collaudo scaldiglie 380 Volt 1.3 Ampere, (Collegamento a stella).

Il motore monta protezione termica del tipo: N°4 PT100 Sull'avvolgimento, N°2 PT100 sui cuscinetti, N°1 PT100 sul sensore passaggio aria.

Il motore monta N°24 Spazzole Tp. L104 32 x 40 x 50.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot.0.006 -Stat.0.049	Rot.>1000 - Stat.>1000
FASE V	Rot.0.006 -Stat.0.049	Rot.>1000 - Stat.>1000
FASE W	Rot.0.006 -Stat.0.049	Rot.>1000 - Stat.>1000

Temperatura collaudo 16°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Rot.1000
Stat. 6000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.5

Lato Opp. Comando: 0.5

Giri/min.: 996

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO
DBI: 20
DBC: 4
DBM: 14

GIRI/min
DBI: 996
DBC: 996
DBM: 996

SURGE TEST
ROTORE 1100
STATORE 5000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI