



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore  
Patrica, li 10/03/2021

Spett.le  
C.M.C. di Coraggio Stefano e C. s.a.s.  
VIA MICHELE CIOTOLA SNC  
03039 SORA ( FR )

Verbale n° 15335 Motore n° 5000015278 Matricola  
Comm. n° 20210100 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: NU2208/C3 + 6208 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6208/C3

### NOTE:

Collaudo a vuoto: Senso di rotazione oraria: 2000 Giri, 11.5 Ampere.  
Senso di rotazione antioraria: 2000 Giri, 11.5 Ampere.  
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA $\Omega$	ISOLAMENTO VERSO MASSA $\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.6	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.6	>1999		Avv. Revis.: <b>OK</b>
Temperatura collaudo: 19°C				Altro: _____

Nm Motore: \_\_\_\_\_ Resolver: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_ Encoder: **ERN 1387 2048 Impulsi-giro**  
Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)  
Lato Comando: 0.2  
Lato Opp. Comando: 0.2  
Giri/min.: 2000  
Grado Vibrazione: \_\_\_\_\_

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 19	DBI: 19	DBI: 19	DBI: 2000
DBC: 3	DBC: 3	DBC: 5	DBC: 2000
DBM: 11	DBM: 11	DBM: 14	DBM: 2000

SURGE TEST ESITO  
2E+1000 OK

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**