



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/04/2021

Spett.le
RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA
LOC. CATARELLI
53034 COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Verbale n° 15358 Motore n° 5000015325 Matricola
Comm. n° 20210225 Specifiche: MOTORE LEROY SOMER P 315 S-4 N.105256/02 KW.160 G.1475 V.380 A.309,5

Cuscinetto L.C.: 6320/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 63.3 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC130°C.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.03	>1000
FASE V	0.03	>1000
FASE W	0.03	>1000
Temperatura collaudo 17.5°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: OK
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro:

Nm Motore:
Nm Freno:

Resolver:
Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHIN

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 11

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20
DBC: 5
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI