



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, li

Spett.le
FCA Italy S.p.A. - CASSINO
ZONA IND.LE - VIA CASILINA
03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

Verbale n° **15350** Motore n° **5000013244** Matricola **757286/001**
Comm. n° **20210243** Specifiche: MOTORE LEROY SOMER LSK1804VL12 N.757286/001 KW.176 G.2240 V.440 A.426
Ve.180/360 Ae.7,7/3,85
KW.176
Cuscinetto L.C.: NU313ECP/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6313/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.
Collaudo ventilatore: 400 Volt, 3.8 Ampere, 2860 Giri.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	80	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: 60.4 Volt a 1000 Giri Riple: 1.5 Volt Nm Motore: Nm Freno:	Tipo Spazzola: L60P Q.tà spazzole: 16 Mis. spazzole: (6.25+6.25) x 32 x40	Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN Lato Comando: 0.4 Lato Opp. Comando: 0.4 Giri/min.: 2230

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 22 DBC: 3 DBM: 12	DBI: 22 DBC: 4 DBM: 13	DBI: 2230 DBC: 2230 DBM: 2230	

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
30.4	100	5.6	312	3.85/504
60.7	200	7.6	314	3.85/1005
135	440	9	315	3.85/2230

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
30.3	100	5.6	317	3.85/502
60.7	200	7.6	318	3.85/1006
135	440	9	320	3.85/2229

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI