



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 02/03/2021

Spett.le
RO.MACH. SRL
VIALE VAL PADANA 81
00141 ROMA
(RM)

Verbale n° **15322** Motore n° **5000015292** Matricola **E0502/42649301001**
Comm. n° **20210143** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA9166-2LA91-ZT07 B5 N.E0502/42649301001 KW.18,5 G.2950 V,400 KG.104
KW.18,5
Cuscinetto L.C.: 6209 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 7 Ampere, 2990 Giri.
Il motore monta portezione termica del tipo PTC.

NB: COME DA ACCORDI TELEFONICI CON IL VOSTRO UFFICIO TECNICO LE SCALDIGLIE NON SONO STATE RIMONTATE.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.39	>1000
FASE V	0.39	>1000
FASE W	0.39	>1000
Temperatura collaudo: 16°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2990

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 23
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 23
DBC: 3
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2990
DBC: 2990
DBM: 2990

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI