



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 04/05/2021

Spett.le
HEINZ ITALIA S.P.A.
VIA MIGLIARA, 45
04010 BORGIO GRAPPA - LATINA (LT)

Verbale n° **15380** Motore n° **5000015307** Matricola **780149**
Comm. n° **20210183** Specifiche: MOTORE UNIMOTOR 055UD305BAEMA063110 N.780149 8 POLI 3000 GIRI 100V. KRPM
N.1,65

Cuscinetto L.C.: 6202 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6001 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.1 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.1 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	<u>2.9</u>	<u>>1999</u>
FASE V	<u>2.9</u>	<u>>1999</u>
FASE W	<u>2.9</u>	<u>>1999</u>
Temperatura collaudo <u>21°C</u>		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **EQI1130 4096 Impusi**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 2000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBI: 15

DBI: 2000

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 2000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 2000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI