



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 19/02/2021

Spett.le
SLIM ALUMINIUM S.P.A.
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO
04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° **15295** Motore n° **5000015247** Matricola **N.F-6569**
Comm. n° **20210033** Specifiche: MOTORE ERCOLE MARELLI 280 8 4/8 N.F-6569 KW.51/31 G.1480/735 V.880/880 A.98/70
N.SLIM 1345
KW.51/31
Cuscinetto L.C.: NU2217ECP/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 8 POLI: 380 Volt, 45 Ampere, 750 Giri. 4 POLI: 380 Volt, 38 Ampere, 1500 Giri.

NB: Come da richiesta del vostro ufficio tecnico sono state segnalati i terminali di ciascuna velocità in morsettiera, inoltre viene fornito allegato al motore lo schema di collegamento elettrico in morsettiera per ogni velocità, predisposto per la rotazione oraria del motore vista dal lato comando.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.18	>1000
FASE V	0.18	>1000
FASE W	0.18	>1000
Temperatura collaudo: 15.5		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: OK
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: _____
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHI

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 4
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 2
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI