



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 11/05/2021

Spett.le

INTERNATIONAL PAPER ITALIA s.r.l.

VIA ORNAGO, 55

20882 BELLUSCO

(MB)

Verbale n° 15388

Motore n° 5000013411

Matricola 727747/01

Comm. n° 20210128

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER LSK1324 M09 N.727747/01 - 02/97 KW.33,6 G.2340 V.440 A.87,5
Ve.180/360 Ae.4,2/2,1 KG.175

Cuscinetto L.C.: NU310ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

NB:LE SPAZZOLE SONO DA SOSTITUIRE AL PIU' PRESTO.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.7	143.9

Temperatura collaudo 22°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 1400Mohm

Eccitazione: >1999Mohm

Armat.: >1999Mohm

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (6+6) x 25 x 16

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2230

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 2230

DBC: 2230

DBM: 2230

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
32	100	2	302	2.1/523
63,2	200	2.5	305	2.1/1030
137	440	3.5	307	2.1/2230

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
32	100	2	310	2.1/522
63.2	200	2.5	311	2.1/1031
137	440	3.5	313	2.1/2230

SURGE TEST

1500 Volt

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI