



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 17/03/2021

Spett.le
ITALCEMENTI S.P.A.
Via Stezzano, 87
24126 BERGAMO
(BG)

Verbale n° **15336** Motore n° **5000015303** Matricola **450793-2008**
Comm. n° **20210169** Specifiche: MOTORE GANZ TRANSELEKTRO RT. FHA 710Hs8 N.450793-2008 KW.4400 G.744 V.6000 A.516
KW.4400
Cuscinetto L.C.: NU244EM1C3+6244MC3 Cuscinetto L.O.C.: NU244EM1C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 1000 Volt, 38 Ampere, 748 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo N°2 Sonde PT100 una su ogni sede cuscinetto, + N°6 PT100 sugli avvolgimenti.

Collaudo scaldiglie: statoriche 230 Volt, 10.9 Ampere.

Collaudo scaldiglie poste all'interno del settore portaspazzole: 230 Volt, 0.9 Ampere.

IL motore monta N°21 spazzole Tipo RC87 Misure (32 x 32 x 60).

Per la lubrificazione dei cuscinetti è stato usato il grasso SHELL GADUS S3 V220C 2

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.06 - Rot.0.013	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.06 - Rot.0.013	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.06 - Rot.0.013	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo: **17°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.
6000
Rot. 1100

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **748**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **4**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **3**
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **748**
DBC: **748**
DBM: **748**

SURGE TEST

Stat.4000 Volt.
Rot.1500 Volt.

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI