



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 05/02/2021

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CREPELLANO

Verbale n° 15282 Motore n° 5000015267 Matricola N.UC0709/026945001
Comm. n° 20210073 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6316-4ZZ91-Z 315L N.UC0709/026945001 KW.181 G.2255 V.400
A.96,3
KW.181
Cuscinetto L.C.: 6217/C3 VL0241 Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 108 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.013	>1000
FASE V	0.013	>1000
FASE W	0.013	>1000
Temperatura collaudo: 17°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.1

Lato Opp. Comando: 0.1

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHI**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 20	DBI: 20	DBI: 1500
	DBC: 4	DBC: 3	DBC: 1500
	DBM: 13	DBM: 11	DBM: 1500

SURGE TEST ESITO
2E+1000 OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI