



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 28/04/2021

Spett.le
ITALTRACTOR ITM S.P.A.
V.CONFORTINO, 30
40056 VALSAMOGGIA LOC. (BO)
CRESPPELLANO

Verbale n° 15364 Motore n° 5000015288 Matricola
Comm. n° 20210135 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1PH7137-2ND02-0BC0 SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 5.8 Ampere. Rotazione antiorario: 3000 Giri, 5.8 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.6	>1000	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.6	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.6	>1000		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo 19°C				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ERN 1387 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)
Lato Comando: **0.4**
Lato Opp. Comando: **0.4**
Giri/min.: **3000**
Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 23	DBI: 23	DBI: 23	DBI: 3000
DBC: 2	DBC: 3	DBC: 3	DBC: 3000
DBM: 11	DBM: 13	DBM: 13	DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI