



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
UNE EN ISO 9001:2015  
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 28/04/2021

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI

( NA )

Verbale n° 15365

Motore n° 5000015351

Matricola N.3242477

Comm. n° 20210272

Specifiche: MOTORE ANHA-250ME N.3242477 KW.35 V.450 A.63 G.1761

KW.35

Cuscinetto L.C.:

Cuscinetto L.O.C.:

NOTE:

Controllo Protezione termica OK.

Controllo Scaldiglia OK.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.118	>1000
FASE V	0.0118	>1000
FASE W	0.0119	>1000

Temperatura collaudo 24.7°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: OK

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: \_\_\_\_\_

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: \_\_\_\_\_

Lato Opp. Comando: \_\_\_\_\_

Giri/min.: \_\_\_\_\_

Grado Vibrazione: \_\_\_\_\_

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: \_\_\_\_\_

DBI: \_\_\_\_\_

DBI: \_\_\_\_\_

DBC: \_\_\_\_\_

DBC: \_\_\_\_\_

DBC: \_\_\_\_\_

DBM: \_\_\_\_\_

DBM: \_\_\_\_\_

DBM: \_\_\_\_\_

SURGE TEST  
2E+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI